D.M.C.
Tunnel

- Terrassement - en Régie -
- Locations de blindage -
- Regards en briques (2) - (réponses sous verge) - (R1 - R2)
- Terrassement sous pavillons (Pt Nat) (réponses sous verge) - (pierres de baccarat provenant de la démolition du tunnel) - (régie)
- Etais
- tuyau ciment pour déviation eau

DMC (a fourni 202 tacs de ciment pour d'allage et chaque de fonction)

Dates	Désignation	Quantités	Prix	Sommes Partielles	Sommes Totales



Balcons

Dalle BA 180 x 400 x 80
Poutre BA 20 x 20 x 480

Alégorie : Brique de 22 (fournies par DMC)
Tunnel constant : (dessin à rigueur)

Construction moulette (pour supporter la dalle supérieure)
(Briques fournies par DMC)

1

4



Construction moulette (pour supporter la dalle) - sur mur constant EST
(Briques fournies par DMC)

2



Construction moulette (pour supporter la dalle - sur mur constant OUEST
(Briques fournies par DMC)

3

5



Dalle inférieure : (BA)



+ une chappe de 2 cm

layeur = 145

Dalle supérieure : (BA)



Enduit sous tunnel constant



1 - épaisseur = 85
2 — = 70


Station actuelle
10 m 40
8 m
Coupe A B
Coupe entre Stations
Belfort



1°) Refaire ce dessin à l'échelle en prenant comme exacte les cotes de 10.40 et 8.00 et en supprimant la moitié droite

2°) Faire une coupe A B du tunnel à construire

3°) Etablir le métré du terrain naturel et du nouveau tunnel à construire


10 m 40
8 m
Coupe A B.
Coupe entre stations
1,50
2,53
4,415
2,415


8 m
Coupe A B.
Coupe entre Stations
Echelle : 1/50
Belfort : 11-2-
1,50
2,53
4,415
0,50
4,415


Poste transformateur
D·W·C·
Station ac
a
b
1475
350
6.70
Entreprise TOURNESAC &
Société Anonyme au Capital de 800.000 Francs
48, Faubourg de France
BELFORT
Belfort le

20
75
150
253
228
50
45
60
30
240



Entreprise TOURNESAC & Cie

Société Anonyme au Capital de 800.000 Francs

40, Faubourg de France

BELFORT


a
b
Echelle:
Belfort le 6-5
350
6.70
4.75
243
288
200



Echelle : 1/50

Belfort le 6-5-1949

TUN

D.M.C.

Tunnel

Mai 1949

Poste transformateur

D.M.C Tunnel

DALLE SUPERIEURE



L = 480
l = 225
e = 20

Poutres
e = 20



Appui : cotés A et B.



Appui : coté C



Appui coté D





ϕ10 – 10 barres de 4,75
ϕ10 – 10 barres de 1.95 } tous les 20 cm

ϕ14 – 34 barres de 2 20 } tous les 12 cm
ϕ14 – 14 barres de 0 67



Dalle inférieure

ϕ8 = $\frac{160}{20}$ = 8 barres de 350

ϕ10 $\frac{355}{20}$ = 18 barres de 155

(fer de 14 tous les 12 cm –
– 10 tous les 20 cm

BUREAU

DMC

Fosse récupération huile





DOLLFUS-MIEG & Cie, Société Anonyme

Etablissement de Belfort.
Fosse à huile pour
Station Transformatrice

Dessiné par: W.
Date: 13. IV. 1929
Compté:
Dossier:

Echelle 1:20 No 23565


Couvercle en fonte
600
500
Tuyau en ciment
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000



DOLLFUS-MIEG & Cie, Société Anonyme

Etablissement de Belfort

Fosse à huile pour

Station Transformatrice

Dessiné par: W.

Date: 13. IV. 1929

Compte:

Dossier:

Echelle 1:20

No 23565


Couvercle en fonte
600
500
Tuyau en ciment
1,000
1,000
1,000
1,000


70
345
10
20
15%
20
25
100
435
25
10
45
20
40
20
10
70
130
15%
ECHELLE : GRANDEUR D'EXECUTION
BELFORT 14 OCTOBRE 1948

70
10
20
25
10
45
20
40
20
10
70
25
100
ECHELLE : GRANDEUR D'EXECUTION



ECHELLE : GRANDEUR D'EXECUTION


15%
30
25
100
435
150
15%
BELFORT 14 OCTOBRE 1948


110
70
200
95
10
20
45
110
70
10
A 5 PIECES À = 2m000
A 5 PIECES À = 1m500
80
100
25
110
70
70
80
110
ECHELLE : 1/5°
Belfort, le 14 Octobre 1948

(A) 5 PIECES À : 2m000

(A) 5 PIECES À : 1m500


110
70
10

(A) 5 PIECES À : 2m00

(A) 5 PIECES À : 4m50



ECHELLE : 1/5e

5 PIECES à :

5 PIECES à :



Belfort, le 14 Octobre 1948

Jeudi le 27 Mai 1948

—

1 Maçon Tournedae 11 h

—

Vendredi le 28 Mai 1948

—

1 Maçon Tournedae 11 h

—

Samedi le 29 Mai 1948

—

1 Maçon Tournedae . 10 H

Lundi le 31 Mai 1948

1 Maçon Tournedae 2 h

Axe en axe des roues = 0,630 m

Longueur totale = 0,883



Mardi le 18 Mai 1948

1 Macon Tournesac - 11 h

Mercredi le 19 Mai 1948

1 Macon Tournesac - 11 h

Jeudi le 20 Mai 1948

1 Macon Tournesac 11 h.

Vendredi le 21 Mai 1948

1 Macon Tournesac. 11 h.

Samedi le 22 Mai 1948

1 Macon Tournesac 6 h

Lundi le 24 Mai 1948

1 Macon Tournesac - 11 h

Mardi le 25 Mai 1948

1 Macon Tournesac - 11 h

Mercredi le 26 Mai 1948

1 Macon Tournesac - 11 h

Lundi le 10 Mai 1948

1 Maçon Tournesac - 11 h

Mardi le 11 Mai 1948

1 Maçon Tournesac 11 h

Mercredi le 12 Mai 1948

1 Maçon Tournesac 11 h

Jeudi le 13 Mai 1948

1 Maçon Tournesac - 11 h

Vendredi le 14 Mai 1948

1 Maçon Tournesac - 12 h 1/2

Samedi le 15 Mai 1948

1 Maçon Tournesac — 6 h

Lundi 26 Avril 1948

En régie pour D.M.C

1 Maçon Tournesac - 11 h

Mardi le 27 Avril 1948

1 Maçon Tournesac - 11 h

Mercredi le 28 Avril 1948

1 Maçon Tournesac 11 h

Jeudi le 29 Avril 1948

1 Maçon Tournesac - 11 h

Vendredi le 30 Avril 1948

1 Maçon Tournesac 11 h

Lundi 3 Mai 1948

1 Macon Tournedos . 11 f

Mardi le 4 Mai 1948

1 Macon Tournedos 11 f.

Mercredi le 5 Mai 1948

1 Macon Tournedos. 11 f.

Vendredi le 6 Mai 1948

1 Macon Tournedos. 11 f

Samedi le 8 Mai 1948

1 Macon Tournedos 6 f

4 novembre 1947

39

. 3 . 21

D M C. Regie
enlever la neige
4 manœuvres 34 heures
1 camion 8 h. 1/2.

Bonteux

Station électrique
compte Entreprise Tournesac

41

15-3-31

D.M.C. Régie

enlevage de neige

4 manœuvres 3/4 heures

2 chevaux au tombereau

pour la journée

8 1/2 heures

Rondemps

-

manoeuvres D. M. C. de 10H de travail.

16-3-31

D. M. C.

enlever la neige
4 terrassiers 34 heures

Bontemps

1

Jeudi 4 Novembre 1947

—

20 manoeuvres D.M.C. de 10H de travail.

—

1 Maçon D.M.C. 10H "

2 Maçons maison Tournesac. 10H

—

Fournitures :
107 sacs ciment laitier fournis par D.M.C.
30 litres essence.
500 gramme de pointes 70 m/m longueur.
Sous-Station Electrique

Lundi 3 Novembre 1947

—

2 Maçons Entreprise Tournesac. 9H.
en régie pour travail D.M.C.
fosse citerne mazout

Mercredi 5 Novembre 1947

—

22 Manoeuvres D.M.C. - 9H de travail
2 Maçons D.M.C. - 10H " "
2 " Tournesac - 10H "
fournitures.
20 litres essence
20 sacs ciment laitier
100 " " " entrés par l'entreprise
Tournesac.

[signature]

Station Electrique compte Entreprise Tournesac

D.M.C

Jeudi 6 Novembre 1947

9 Manoeuvres D.M.C. 5 Heures.
1 Maçon D.M.C. 5 Heures.
2 Maçons E. Tournesac - 10 heures.

Fournitures

1 Kilog pointes de 70 m/m. Sous Station Electrique

Vendredi 7 Novembre 1947

2 maçons Entreprise Tournesac
10 H. de travail
Sous. Station Electrique.

Samedi le 8 Novembre 1947

2 Maçons Tournesac 10 H
2 Manoeuvres D.M.C 10 H

Fournitures

2 Kilogs pointes de 70 m/m

Lundi 10 Novembre 1947

— Sous-Station

2 Maçons Tournesac - 10 H

1 Macon D.M.C. - 7 H 1/2

2 Manoeuvres D.M.C. 7 H 1/2

3 d° D.M.C. - 10 H.

Fournitures.

15 litres essence

Mercredi le 12 Novembre 1947

2 Maçons Entreprise Tournesac - 10 H

2 Manoeuvres D.M.C. 10 H

1 " D.M.C. H 1/2.

Jeudi 13 Novembre 1947

—

2 Maçons Entreprise Tournesac - 10 H

3 Manoeuvres D.M.C. 10 H.

Bourgnes

Lundi

Vendredi 14 Novembre 1947

4

Sous-Station

2	Maçons Entreprise Tournesac.	10 H.
2	Manoeuvres D.M.C.	9 H 1/2
2	Manoeuvres D.M.C.	8 H

Samedi 15 Novembre 1947

1	Maçon Tournesac	5 H 1/2.
2	Manoeuvres D.M.C.	5 H 1/2
1	Manoeuvre D.M.C.	3 H

Sous-Station

Samedi 15 Novembre 1947

Forte Citerne à Mazout

1	Macon Tournesac	10 H 1/2
1	"	5 H

Lundi le 17 Novembre 1947

1	Maçon Entreprise Tournesac	5 H
3	Manoeuvres D.M.C.	10 H.

Sous-Station

Le 8 Mars 1945

Lundi le 17 Novembre 1947

—

Poste citerne à Mazout

—

1 Maçon Entreprise Tournerac. 10 H

1 " " 5 H

Mardi 18 Novembre 1947

—

Poste citerne à Mazout

—

2 Maçons Entreprise Tournerac, 5 H 3/4.

Sous-Station Electrique

—

2 Maçons E. Tournerac - H 5/4.

1 Manoeuvre D.M.C. H H 1/4.

Fournitures.

—

1 K 1/2 de pointes 50 m/m

—

Borgessie

Mercredi 19 Novembre 1947

—

Sous-Station Electrique

—

2 Maçons Entreprise Tournesac.		8H
1 Manoeuvre D.M.C.	-	8H
1 " D.M.C.		3H
1 " D.M.C.		4h 3/4
3 Maçons D.M.C.		4H 3/4

fournitures

2 Kilogs pointes 50 m/m.

Jeudi 20 Novembre 1947

—

2 Maçons Entreprise Tournesac.	8H.
2 Maçons D.M.C.	10H 1/2
2 Maçons D.M.C.	9H
5 Manoeuvres D.M.C.	10H.
25 Manoeuvres D.M.C	9H

fournitures.

2 Kilogs pointes de 70 m/m

20 Litres essence.

14 Panneaux bois 1m50 × 0m60 ep: 22 m/m

14 " bois 2m00 × 0.60 ep: 22 m/m

Sous-Station

1

[illegible]

7

Vendredi le 21 Novembre 1947

Station transformatrice

1 Maçon entreprise Tournesac 4 h 1/2
1 Maçon D.M.C. 4 h 1/2
3 Manœuvres D.M.C. 5 H 1/4

Fosse citernes à Mazout

1 Maçon Entreprise Tournesac 3 h 3/4
1 Maçon Entreprise Tournesac 13 H 1/2

Samedi le 22 Novembre 1947

Pavillon des P. G.

1 Maçon entreprise Tournesac 9 H 1/2

Lundi le 24 Novembre 1947

Pavillon des P. G.

1 Maçon entreprise Tournesac 10 H.
1 " " 8 H

Mardi le 25 Novembre 1947

—

Sous-Station Electrique

2 Maçons D.M.C. — 10H 1/2
1 maçon Entreprise Tournesac — 10H 1/2
1 " " " — 9H
3 Manoeuvres D.M.C. — 10H 1/2
6 " " — 5H
2 " " — 3H

Fournitures

2 Kgs. pointes 50 m/m.
15 litres essence.
100 sacs ciment D.M.C.

—

Mercredi 26 Novembre 1947

—

2 Maçons D.M.C — 10H 1/2
1 " Tournesac — 10H 1/2
1 " " — 9H
23 Manoeuvres D.M.C. — 10H

Fournitures.

—

145 sacs ciment D.M.C.
20 litres essences.

J. Bouffosier

Lundi le 8 Mars 1948

26

Jeudi le 27 Novembre 1947 9

Sous-Station

2 Maçons Entreprise Tournesac. 10H.
2 Maçons D.M.C. 10H
24 manoeuvres D.M.C. 10H

Fournitures

20 Litres essence
150 sacs ciment

Vendredi le 28 Novembre 1947

Montage Pavillon des P.G.

1 Maçon Entreprise Tournesac. 10H3/4
1 " " " 8H1/2

Sous-Station

2 Manoeuvres. nettoyage moteur betonneuse. 9H.

[signature]

Station électrique compte Entreprise Tournesac

on regie pour D.M.C

Lundi le 8 Mars 1948

26

10

Samedi le 29 Novembre 1947

Pavillon des P. G

1 Maçon Entreprise Tournerae 8 H 1/2

1 " " 8 H

Sous-Station Electrique

2 Manoeuvres D. M. O. pour nettoyage Betonnieres - 5 H.

Lundi 1er Décembre 1947

Sous-Station Electrique

1 Maçon Entreprise Tournerae. 7 h 1/2

4 Manoeuvres D. M. O. 9 h

Pavillon des P. G.

1 Maçon Entreprise Tournerae. 7 h 1/2

12

Décembre 1947

11

Lundi 1er Décembre 1947

—

Sous-Station

2 Maçons Entreprise Tournesac - 7h 1/2

4 Manoeuvres D.M.C 7h 1/2

—

Mardi 2 Décembre 1947

—

Sous-Station électrique

—

2 Maçons Entreprise Tournesac — 7h 1/2

3 Manoeuvres D.M.C. 7h 1/2

—

Mercredi 3 Décembre 1947

—

2 Maçons Entreprise Tournesac 7h 1/2

2 Manoeuvres D.M.C. 9h

—

Jeudi le 4 Décembre 1947

—

2 Maçons Entreprise Tournesac - 7h 1/2

3 Manoeuvres D.M.C 7h

—

[signature]

26

Station électrique compte Entreprise Tournesac

En regie pour D.M.C

Vendredi le 5 Décembre 1947

Sous-Station électrique

2 Maçons Entreprise Tournesac 7h 1/2
2 Manoeuvres D.M.C 7h 1/2

Samedi le 6 Décembre 1947

2 Maçons Entreprise Tournesac. 7h 1/2
21 Manoeuvres D.M.C. 8h 1/2

Fournitures.

20 litres essence.
36 sacs ciment D.M.C.

[signature]

Lundi le 8 Décembre 1947

Sous Station Electrique

2 Maçons Entreprise Tournesac. 7 H 1/2
2 Manoeuvres D.M.C. 7 H 1/2
1 Manoeuvre D.M.C. 4 heures.

Mardi le 9 Décembre 1947

1 Maçon Entreprise Tournesac - 7 h 1/2
1 " " 4 h 1/2
2 Manoeuvres D.M.C. 7 h 1/2
1 " " 4 h

Mercredi le 10 Décembre 1947

1 Maçon Entreprise Tournesac - 9 H.
1 Maçon " " 4 h 1/2
2 Manoeuvres D.M.C - 10 h.

Fournitures.

2 Kgs soudure de 70 m/m.

Jeudi le 11 Décembre 1947

2 Maçons Entreprise Tournesac. 7 h 1/2
2 Manoeuvres D.M.C. 7 h 1/2
1 " D.M.C. 4 h

Hourgnes.

Lundi le 8 Mars 1948

14

Vendredi 12 Décembre 1947

Sous-Station Electrique

2 Maçons Entreprise Tournesac 7 h 1/2
1 " D.M.C. 9 h
2 Manoeuvres D.M.C. 9 h.
fournitures.

20 pièces bois - section 15/12.
longueur 2 mètres.

Samedi, le 13 Décembre 1947

2 Maçons Tournesac - 7 h 1/2
1 Maçon D.M.C. 7 h
2 Manoeuvres D.M.C. 9 h

Lundi le 15 Décembre 1947

1 Maçon Entreprise Tournesac. 7 h 1/2
1 Maçon D.M.C. 9 h
1 Manoeuvre D.MC 9 h
fournitures
2 Kgs clous de 70 m/m

[signature]

26

9 h 3/4
1 h 3/4
h 3/4
Station Electrique compte Entreprise Tournesac
3/4
3/4
h
En regie pour D.M.C

Mardi le 16 Décembre 1947

1 Maçon Entreprise Tournesac. 7 h 1/2
1 Maçon D.M.C. 9 h
1 Manoeuvre D.M.C. 9 h
1 Sous-Station Electrique

Mercredi le 17 Décembre 1947

1 Maçon Entreprise Tournesac. 7 h 1/2
1 Maçon D.M.C. 9 h
1 Manoeuvre D.M.C. 9 h

Fournitures.

25 carreaux 2m 75 + 12/15.

Sous. Station.

Jeudi 18 Décembre 1947

1 Maçon Entreprise Tournesac 7 h 1/2
1 Maçon D.M.C 9 h
1 Manoeuvre D.M.C 9 h

Fournitures.

5 carreaux de 3m 75 + 12/15

Vendredi le 19 Novembre 1947

—

1 Maçon Entreprise Tournerac. 7h1/2
1 Maçon D.M.C. 9h.
1 Manoeuvre D.M.C. 9h.

Sous Station Electrique

—

Samedi le 20 Décembre 1947

—

1 Macon Entreprise Tournerac. 7h1/2
1 Manoeuvre D.M.C. 5h1/2

—

Lundi le 22 Décembre 1947

—

1 Maçon Entreprise Tournerac. 7h1/2
1 Manoeuvre D.M.C. 9h
2 4 D.M.C. 4h

—

Mardi le 23 Décembre 1947

1 Maçon entreprise Tournerac. 7h1/2
2 Manoeuvre D.M.C. 9h.

Fourniture.

20 m2 planche de 20m/m.

Bourgoin

Mercredi 24 Décembre 1947.

Sous-Station Electrique.

1 Maçon Entreprise Tournerac 7h1/2
2 Manoeuvres D.M.C. 9h.

Samedi 27 Décembre 1947

1 Maçon Entreprise Tournerac. 9h
1 Manoeuvre D.M.C. 9h
1 " D.M.C. 8h1/2
1 " D.M.C 5h

Lundi le 29 Décembre 1947

1 Maçon entreprise Tournerac. 9h
5 Manoeuvre D.M.C 45h

Mardi le 30 Décembre 1947

1 Maçon Entreprise Tournerac 9h
5 Manoeuvres D.M.C 45h

Mercredi le 31 Décembre 1947

En régie pour D.M.C.

1 Maçon Entreprise Tournerac. 9h.

Samedi le 3 Janvier 1948

—

Sous Station Electrique

—

1 Maçon Entreprise Tournesac. 8 h.

—

Lundi le 5 Janvier 1948

—

1 Macon Entreprise Tournesac — 9 h
3 Manoeuvres D.M.C 9 h

—

Mardi le 6 Janvier 1948

—

1 Maçon entreprise Tournesac — 9 h
1 Macon D.M.C. 9 h
2 Manoeuvres D.M.C. 9 h

—

Mercredi le 7 Janvier 1948

—

1 Maçon entreprise Tournesac 3 h 1/2
1 Maçon D.M.C. 3 h 1/2
2 Manoeuvres D.M.C. 3 h 1/2

En régie pour D.M.C

1 Macon entreprise Tournesac. 5 h 1/2

Jeudi le 8 Janvier 1948

1 Macon entreprise Tournesac 9 h
en regie pour D.M.C [signature]

Vendredi le 9 Janvier 1948.

En régie pour D.M.C

1 Maçon entreprise Tournesac. 9 h

Samedi le 10/1/48.

1 Maçon entreprise Tournesac 8 h 1/2

Lundi le 12/1/1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h

Mardi le 13/1/1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h

Mercredi le 14/1/1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h

5 m3 gravier. } pour D.M.C.
1 m3 sable }

Jeudi le 15/1/1948

1 Maçon entreprise Tournesac. 9 h

[signature]

Station Electrique compte Entreprise Tournesac

En régie pour D.M.C

1 Maçon entreprise Tournesac. 9h

Samedi le 17 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 5h

Lundi le 19 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9h

Mardi le 20 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac. 5h

Mercredi le 21 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9h1/2

Jeudi le 22 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac. 9h1/2

Vendredi le 23 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9h1/2

Samedi le 24 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 5h

Bourgoin

Lundi le 26 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h

Mardi le 27 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h

Mercredi le 28 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac. 9 h

Jeudi le 29 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h

Vendredi le 30 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h

Samedi le 31 Janvier 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 5 h

Lundi le 2 Février 1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h 3/4

Mardi le 3/2/1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h 3/4

Mercredi le 4/2/1948

1 Maçon entreprise Tournesac 9 h 3/4

[signature]

Jeudi le 5 Février 1548

1 Maçon entreprise Tournesac 3 ℔ 3/4

Vendredi 6 Février 1548

1 maçon entreprise Tournesac. 3 ℔ 3/4

Samedi le 7 Février 1548

1 maçon entreprise Tournesac — 5 ℔

Lundi le 9 Février 1548

1 maçon entreprise Tournesac — 3 ℔ 3/4

Mardi le 10/2/1548

1 maçon entreprise Tournesac — 3 ℔ 3/4

Mercredi le 11/2/1548

1 maçon entreprise Tournesac. 3 ℔ 3/4

Jeudi le 12/2/1548

1 maçon entreprise Tournesac 3 ℔ 3/4

Vendredi le 13/2/1548

1 maçon entreprise Tournesac 3 ℔ 3/4

Samedi 14/2/1948

—

1 Maçon entreprise
Tournesac. 5 H

—

Lundi le 16/2/48.

1 Maçon entreprise
Tournesac. 9 h 3/4

Mardi le 17/2/48
9 h 3/4

1 Maçon
Mercredi le 18/2/48
9 h 3/4

1 Maçon
Jeudi le 19/2/48
9 h 3/4

1 Maçon
Vendredi le 20/2/48
9 h 3/4

1 Maçon
Samedi le 21/2/48
5 H

1 Maçon

[signature]

24

Lundi le 23/2/48 9 h 3/4

1 macon

Mardi le 24/2/48 9 h 3/4

1 macon

Mercredi le 25/2/48 9 h 3/4

1 macon

Jeudi le 26/2/48 9 h 3/4

1 macon

Vendredi 27/2/48 9 h 3/4

1 macon

Samedi 28/2/48 —

1 macon

—

Lundi le 1er Mars 1948 Clôture

1 Maçon Tournesac. 9 h 3/4

Mardi le 2 Mars 1948

1 Maçon 9 h 3/4

Mercredi le 3 Mars 1948

1 Maçon 9 h 3/4

Jeudi le 4 Mars 1948

1 Maçon 9 h 3/4

Vendredi 5 Mars 1948

1 Maçon 9 h 3/4

Samedi le 6 Mars 1948

1 Maçon 5 h

—

[signature]

Lundi le 8 Mars 1948

1 Maçon 9 h 3/4

Mardi le 9 Mars 1948

1 Maçon 9 h 3/4

Mercredi 10 Mars 1948

1 Maçon 9 h 3/4

Jeudi 11 Mars 1948

1 Maçon 9 h 3/4

Vendredi 12 Mars 1948

1 Maçon 9 h 3/4

Samedi le 13 Mars 1948

1 Maçon 5 h

Station électrique

En régie pour

[signature]

Lundi le 15 Mars 1945

1 Macon — 7h 3/4

Mardi le 16 Mars 1945

1 Macon — 9 3/4

Mercredi le 17 Mars 1945

1 Macon — 8 3/4

Jeudi le 18 Mars 1945

1 Macon — 9 3/4

Vendredi le 19 Mars 1945

1 Macon — 9h 3/4

Samedi le 20 Mars 1945

1 Macon — 5h

Bouteiller

1 Macon

Mardi le 23 Mars 1945

1 Macon 3 ℔ 3/4

Mercredi le 24 Mars 1945

1 Macon 3 ℔ 3/4

Jeudi le 25 Mars 1945

1 Macon 3 ℔ 3/4

Vendredi 26 Mars 1945

1 Macon 3 ℔ 3/4

Samedi 27 Mars 1945

1 Macon 5 ℔.

Mardi le 30 Mars 1945

1 Macon 10 ℔ 1/2

le 31 Mars 1948

—

1 maçon ~~[illegible]~~ 11 h

le 1er Avril 1948.

1 maçon 11 heures

le 2 Avril 1948

1 maçon 11 heures.

le 3 Avril 1948

1 maçon 6 heures.

—

le 5 Avril 1948

1 maçon 11 heures.

le 6 Avril 1948

1 maçon 11 heures -

le 7 Avril 1948.

1 maçon 11 heures

le 8 Avril 1948.

1 maçon - 11 heures

Station électrique -

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

[signature]

Station Electrique

Reprise des Travaux

Vendredi le 9 Avril 1948

1 Maçon 11 heures.

Samedi le 10 Avril 1948

1 Maçon - 6 heures.

Lundi 12 Avril 1948

1 Manoeuvre D.M.C 10 heures.
1 Maçon 10 heures.

Mardi 13 Avril 1948

1 manoeuvre D.M.C
1 Maçon D.M.C - 10 h
1 Maçon Tournesac 10 h

Fourniture : 2 Kgs pointes 7 c/m

Mercredi 14 Avril 1948

1 Maçon Tournesac 11 h
1 Maçon D.M.C 11 h
1 manoeuvre D.M.C 11 h

[signature]

Station Electrique

Jeudi le 15 Avril 1948

1 Maçon Tournesac 11 h

1 Maçon D.M.C. 11 h

1 manoeuvre D.M.C 11 h

fournitures.

9K.500 fil fer de 1 m/m 5

Vendredi le 16 Avril 1948

1 Maçon Tournesac 11 h

1 " D.M.C 11 h

1 manoeuvre D.M.C 11 h

fournitures.

12 m3 sable lavé (Botans)
8 m3 graviton lavé Picard
4 m3 gravier lavé Picard

3 Kilogs fil fer 1 m/m.

Samedi le 17 Avril 1948

1 Maçon Tournesac 6 h

1 " D.M.C 6 h

1 manoeuvre D.M.C 6 h

[signature]

Lundi 19 Avril 1948

Sous-Station électrique

1 Maçon Tournerac 11 h —
1 Maçon D.M.C 11 h
1 Manoeuvre - D.M.C 11 h

Mardi le 20 Avril 1948

1 Maçon Tournerac — 11 h —
1 Maçon D.M.C — 11 h
1 Manoeuvre D.M.C — 11 h

Mercredi le 21 Avril 1948

1 Maçon Tournerac 11 h —
1 Maçon D.M.C 11 h
1 Manoeuvre D.M.C 11 h

Jeudi le 22 Avril 1948

1 Maçon Tournerac 12 h —
1 Maçon D.M.C 12 h
1 Manoeuvre D.M.C 12 h
2 Manoeuvres D.M.C. + 6 1/2
2 Maçons D.M.C. 6 1/2

Fournitures

120 Sacs ciment Portland. Altkirch.

Vendredi le 23 Avril 1948

1 Maçon Tournoyeur	11 h
1 Maçon D.M.O	11 h
1 Manoeuvre D.M.O	11 h

Samedi le 24 Avril 1948

1 Maçon Tournoyeur.	6 h
3 Maçons D.M.O	6 h
23 Manoeuvre D.M.O.	6 h

Fournitures.

80 sacs ciment Portland d'Hautmont.

3 mètres cubes gravillons. D.M.O

30 litres essence pour bétonneuse