

1207C 1-28

D.M.C

—

Filature II

Tour à vernir les cylindres

Calandre à rouler les cylindres

Dévidoir pour 10 bobines

Portefeuille N° 24.

N° d'ordre	N° du plan.	Désignation.
1	25903	Frein automatique pour peigneuse Platt.
2	19633	Appareil à déboucher le tambour de cardes.
3	21087	Modification du briseballes SACM.
4	27169	Machine à dévider les mèches de préparation. Détails.
5	26849	idem. Détails.
6	26974	idem. Ensemble.
7	20187	Dévidoir de numérotage. Ensemble.
8	20188	idem. Détails.
9	20189	idem. Détails.
10	15030	Presse pour cuirs de cylindres.
11	16152	Calandre pour rouler les cylindres.
12	16154	idem. Détails.
13	16153	idem. Détails.
14	16155	idem. Détails.
15	16156	idem. Détails.
16	16419	Tour à vernir les cylindres.
17	16417	idem. Détails.
18	16420	idem. Détails.
19	17026A	Table pour machine à emmancher les cylindres.

7169

Eel

Echelle = 1/1

1207014

1	D	Tringie de la poulie	
1	C	Arbre du renvoi	A.B.
1	B	Tringie de débrayage	A.B
1	A	Axe du cylindre supér.	A.B

Pos.	Mod. N°	Designation	Mat.	Observ.
------	---------	-------------	------	---------


F. ex. M. D. **DOLLFUS MIEG & Co**, Société Anon.

Compte *Calandre pour rouler les cylindres* *Filature I*

Reignoir spéciale *Détails* Dessiné par *Huser*


9 VIII. 21 Date Echelle : 1 : 1 N° **16155**

5/11/11/20  
/Dort 15



1	M	Fourche de débrayage	A.B.	
2	L	Paliers de sol alésage	A.B.	En Mag.
1	K	Bagues d'arrêt	A.B.	
4	I	Bagues d'arrêt	A.B.	
2	H	Fourches de débrayage	Fer	
1	G	Axe de la pédale	A.B.	
1	F	Chape inférieure	Fer	
1	E	Chape supérieure	Fer	
1	D	Tringle de la pédale	Tungst.	
1	C	Arbre du renvoi	A.B.	
1	B	Tringle de débrayage	A.B.	
1	A	Axe du cylindre supér.	A.B.	
	Pos	Mod. No	Designation	Mat. Observ
			<b>DOLLFUS MIEG</b>	19030 Anco.
	F. ex. M. D.		Calandre pour rouler les cylindr.	Filature I
			Détails	Dessiné par Huser
	Date	Echelle	1:1	N° 16155

5/11/11/20  
Banc 15



1	M	Fourche de débrayage	A.B.	
2	L	Paliers de sol alésage		En Mag.
1	K	Bague d'arrêt	A.B.	
4	I	Bagues d'arrêt	A.B.	
2	H	Fourches de débrayage	Fer	
1	G	Axe de la pédale	A.B.	
1	F	Chape inférieure	Fer	
1	E	Chape supérieure	Fer	
1	D	Tringle de la pédale	Tm. Ag.	
1	C	Arbre du renvoi	A.B.	
1	B	Tringle de débrayage	A.B.	
1	A	Axe du cylindre supér.	A.B.	
	Pos.	Mod. N°	Désignation	Mat. Observ.
F. ex. M.D.			<b>DOLLFUS MIEG</b>	18553 Ann.
			Calandre pour rouler les cylindr.	Filature I
			Détails	Dessiné par Huser
3	11.21	Date	Echelle: 1:1	N° 16155

158 100 100

28



9 VIII. 21	F. ex. M. D.	Compte	Nos	Mod. N°	Designation	Mat. Observ
Date	Designation spéciale					
			A		Axe du cylindre supér.	A. B.
			B		Tringle de débrayage	A. B.
			C		Arbre du renvoi	A. B.
			D		Tringle de la pédale	Ter. à gaz
			E		Chape supérieure	Fer
			F		Chape inférieure	Fer
			G		Axe de la pédale	A. B.
			H		Fourches de débrayage	Fer
			I		Bagues d'arrêt	A. B.
			K		Bague d'arrêt	A. B.
			L		Paliers de son alésage	En Mag.
			M		Fourche de débrayage	A. B.

**DOLLFUS MIEG & Co**

Société Anon.

Calandre pour rouler les cylindres

Filature I

Détails

Dessiné par  
Huser

Echelle : 1 : 1

N° 16155


A



L


C

K



D

1020






825

E





F

G















5/11/11 209  
100TC 15



168 190






27/21



825

D

1020




1	M	Fourche de débrayage	A.B.
2	L	Paliers de 302 alésage	
1	K	Bague d'arrêt	A.B.
4	I	Bagues d'arrêt	A.B.
2	H	Fourches de débrayage	Fer
1	G	Axe de la pédale	A.B.
1	F	Chape inférieure	Fer
1	E	Chape supérieure	Fer
1	D	Traverse de la pédale	T...

4020

14 f. 2

826

G




M



168



1	M	Fourche de débrayage	A.B.
2	L	Paliers de 302 alésage	
1	K	Bague d'arrêt	A.B.
4	I	Bagues d'arrêt	A.B.
2	H	Fourches de débrayage	Fer
1	G	Axe de la pédale	A.B.
1	F	Chape inférieure	Fer
1	E	Chape supérieure	Fer
1	D	Tringle de la pédale	Ton.
1	C	Arbre du renvoi	A.



Pos	Mod. No	Désignation	Mat.	Observ
1	M	Fourche de débrayage	A.B.	
2	L	Paliers de 302 alésage	En Mag	
1	K	Bague d'arrêt	A.B.	
4	I	Bagues d'arrêt	A.B.	
2	H	Fourches de débrayage	For	
1	G	Axe de la pédale	A.B.	
1	F	Chape inférieure	For	
1	E	Chape supérieure	For	
1	D	Tringle de la pédale	Ténage	
1	C	Arbre du renvoi	A.B.	
1	B	Tringle de débrayage	A.B.	
1	A	Axe du cylindre super	A.B.	

F. ex. M. D.	Mod. No	Désignation	Mat.	Observ
		<b>DOLLFUS MIEG S.A.</b>		601363 ANG.
		Calandre pour rouler les cylindres	Filature I	
		Détails	Dessiné par	
			Huser	
g. in. 21	Date	Echelle: 1:1	N° 16155	